

INVENTARIO DOCUMENTAL PARA ARCHIVO TÉCNICO											Código: A-GD-F018					
											Versión: 01					
											Fecha: 22/05/2018					
											Página 1 de 1					
FONDO											SERVICIO COLOMBIANO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - SCMH		REFERENCIA			
SERIE DOCUMENTAL											REGISTROS HIDROMETEOROLÓGICOS		DÍA/MES/AÑO		N° T	
OBJETO											DOCUMENTACIÓN PARA TRANSFERENCIA AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN		7/04/2021			
N° de Orden	Código	Nombre de la serie, subserie y unidad de conservación	Municipio / Departamento	Nombre de la Estación	Código de la Estación	Fechas Extremas (dd/mm/año)		Unidad de Conservación			Número de Folios/Peso	Soporte	Notas			
						Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro						
1		Gráficas de Pluviógrafo	Manatí-Atlántico	El Limón	2903512	31/12/1965	29/06/1967	1	1		165	Papel	La mayoría de la documentación presenta deterioro físico (rasgadura).			
2		Gráficas de Pluviógrafo	Manatí-Atlántico	El Limón	2903512	9/01/1969	1/09/1969	1	2		184	Papel	Los folios 92 y 184 presentan deterioro físico (rasgadura con pérdida de información); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 49, 132.			
3		Gráficas de Pluviógrafo	Manatí-Atlántico	El Limón	2903512	1/06/1970	1/01/1971	1	3		208	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 30, 61, 91, 121, 150, 179, 208.			
4		Gráficas de Pluviógrafo	Manatí-Atlántico	El Limón	2903512	1/01/1971	30/07/1971	1	4		204	Papel	El folio 87 presenta deterioro físico (rasgadura con enmendadura de cinta adhesiva); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 31, 57, 87, 116, 145, 204.			
5		Gráficas de Pluviógrafo	Manatí-Atlántico	El Limón	2903512	1/08/1971	31/12/1971	1	5		153	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folio 92.			
6		Gráficas de Pluviógrafo	Manatí-Atlántico	El Limón	2903512	1/01/1972	1/01/1973	1	6		161	Papel				
7		Gráficas de Pluviógrafo	Manatí-Atlántico	Normal Manatí	2903508	20/09/1963	15/06/1968	1	7		159	Papel	La mayoría de la documentación presenta deterioro físico (rasgadura); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 148, 150, 159.			
8		Gráficas de Pluviógrafo	Manatí-Atlántico	Normal Manatí	2903508	1/01/1969	1/12/1969	1	8		217	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 01 a 04.			
9		Gráficas de Pluviógrafo	Manatí-Atlántico	Normal Manatí	2903508	1/06/1970	1/01/1972	1	9		189	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 69, 79 a 80, 86 a 87, 100, 108, 121, 133, 189.			
10		Gráficas de Pluviógrafo	Manatí-Atlántico	Normal Manatí	2903508	1/01/1972	1/01/1973	2	1		110	Papel				
11		Gráficas de Pluviógrafo	Manatí-Atlántico	Normal Manatí	2903508	6/01/1973	1/01/1974	2	2		104	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 12, 76, 86.			
12		Gráficas de Pluviógrafo	Manatí-Atlántico	Normal Manatí	2903508	1/01/1974	1/01/1975	2	3		135	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 42 a 65, 111 a 135.			
13		Gráficas de Pluviógrafo	Manatí-Atlántico	Normal Manatí	2903508	1/01/1975	26/01/1976	2	4		150	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 01 a 44.			
14		Gráficas de Pluviógrafo	Juan de Acosta-Atlántico	Juan de Acosta	2904511	1/01/1965	2/01/1966	2	5		152	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 01 a 78, 85 a 95.			
15		Gráficas de Pluviógrafo	Juan de Acosta-Atlántico	Juan de Acosta	2904511	2/01/1966	1/01/1968	2	6		150	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 41, 43, 114 a 115, El folio 150 presenta deterioro físico (rasgadura con enmendadura de cinta adhesiva);			
16		Gráficas de Pluviógrafo	Juan de Acosta-Atlántico	Juan de Acosta	2904511	12/01/1968	1/01/1971	2	7		218	Papel	El folio 83 presenta deterioro físico (rasgadura con pérdida de información) y los folios 115 al 119 y 121 (rasgadura con pérdida de información y enmendadura con cinta); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 124, 188, 210, 213, 218.			

N° de Orden	Código	Nombre de la serie, subserie y unidad de conservación	Municipio / Departamento	Nombre de la Estación	Código de la Estación	Fechas Extremas (dd/mm/año)		Unidad de Conservación			Número de Folios/Peso	Soporte	Notas
						Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro			
17		Gráficas de Pluviógrafo	Juan de Acosta-Atlántico	Juan de Acosta	2904511	1/01/1971	1/01/1974	2	8		222	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 18, 31, 130.
18		Gráficas de Pluviógrafo	Juan de Acosta-Atlántico	Juan de Acosta	2904511	1/01/1974	1/11/1976	2	9		165	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 12 a 55.
19		Gráficas de Pluviógrafo	Piojó-Atlántico	Buenavista	1401004	1/01/1963	1/01/1965	3	1		108	Papel	Todas las gráficas contienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
20		Gráficas de Pluviógrafo	Piojó-Atlántico	Buenavista	1401004	3/01/1965	2/01/1966	3	2		100	Papel	Todas las gráficas contienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
21		Gráficas de Pluviógrafo	Piojó-Atlántico	Buenavista	1401004	2/01/1966	6/01/1968	3	3		179	Papel	Todas las gráficas contienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
22		Gráficas de Pluviógrafo	Piojó-Atlántico	Buenavista	1401004	6/01/1968	15/12/1969	3	4		165	Papel	Todas las gráficas contienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
23		Gráficas de Pluviógrafo	Piojó-Atlántico	Buenavista	1401004	3/02/1970	2/10/1971	3	5		155	Papel	Todas las gráficas contienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
24		Gráficas de Pluviógrafo	Santa Lucía-Atlántico	Granja Santa Lucía	2903513	1/05/1964	1/01/1971	3	6		218	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 151 a 152, 166, 195, 199, 203, 208, 212.
25		Gráficas de Pluviógrafo	Santa Lucía-Atlántico	Santa Lucía	2903510	4/01/1971	1/01/1974	3	7		239	Papel	El Folio 208 presenta deterioro físico (rasgadura con pérdida de información); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: 04, 08, 12, 42, 46.
26		Gráficas de Pluviógrafo	Santa Lucía-Atlántico	Santa Lucía	2903510	1/01/1974	1/10/1974	3	8		194	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 54 a 147.
27		Gráficas de Pluviógrafo	Santa Lucía-Atlántico	Santa Lucía	2903510	1/10/1974	1/01/1975	3	9		92	Papel	
28		Gráficas de Pluviógrafo	Santa Lucía-Atlántico	Santa Lucía	2903510	1/01/1975	26/01/1976	4	1		232	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folio 199
29		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Observatorio Meteorológico Nacional	2120523	1/01/1962	1/08/1962	4	2		210	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 28 a 31, 64, 104.
30		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Observatorio Meteorológico Nacional	2120523	1/08/1962	1/01/1963	4	3		152	Papel	
31		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Observatorio Meteorológico Nacional	2120523	1/08/1964	31/12/1964	4	4		150	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 13, 28 a 29, 59, 115
32		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Observatorio Meteorológico Nacional	2120523	1/01/1965	1/08/1965	4	5		209	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico (rasgadura con pérdida de información y enmendadura con cinta); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 01, 103, 109, 116, 119, 163, 168, 169, 181, 192, 197 a 199, 202.
33		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Observatorio Meteorológico Nacional	2120523	1/08/1965	1/01/1966	4	6		166	Papel	El folio 166 presenta deterioro físico (rasgadura con pérdida de información y enmendadura con cinta); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 17, 27 a 28.
34		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Observatorio Meteorológico Nacional	2120523	1/01/1966	1/07/1966	4	7		181	Papel	Los folios 1 y 59 presenta deterioro físico (rasgadura con pérdida de información y enmendadura con cinta); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folio 80

N° de Orden	Código	Nombre de la serie, subserie y unidad de conservación	Municipio / Departamento	Nombre de la Estación	Código de la Estación	Fechas Extremas (dd/mm/año)		Unidad de Conservación			Número de Folios/Peso	Soporte	Notas
						Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro			
35		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Observatorio Meteorológico Nacional	2120523	1/07/1966	1/01/1967	4	8		185	Papel	Los folios 184 y 185 presentan deterioro físico (rasgadura con pérdida de información y enmendadura con cinta); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 98, 185.
36		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Observatorio Meteorológico Nacional	2120523	1/01/1967	1/06/1967	4	9		151	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico (rasgadura con pérdida de información y enmendadura con cinta) y los folios 91 y 92 (rasgadura con pérdida de información).
37		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Observatorio Meteorológico Nacional	2120523	1/06/1967	31/12/1967	5	1		133	Papel	Los folios 92 y 93 presentan deterioro físico (rasgadura con pérdida de información).
38		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Observatorio Meteorológico Nacional	2120523	8/01/1968	2/01/1970	5	2		185	Papel	Los folios 5 y 184 presenta deterioro físico (rasgadura con pérdida de información y enmendadura con cinta) y el folio 185 (rasgadura con pérdida de información)
39		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Observatorio Meteorológico Nacional	2120523	3/01/1970	3/01/1971	5	3		120	Papel	Los folios 7 y 19 presentan deterioro físico (rasgadura con pérdida de información y enmendadura con cinta); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 112, 120.
40		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Bellavista	2120947	1/06/1967	31/10/1968	5	4		217	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 180, 195.
41		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Bellavista	2120947	10/11/1968	12/05/1969	5	5		123	Papel	
42		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Aeropuerto El Dorado	2120579	8/01/1965	18/05/1966	5	6		111	Papel	El folio 10 presenta deterioro físico (rasgadura con pérdida de información); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 11 a 28, 106.
43		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Aeropuerto El Dorado	2120579	1/06/1966	31/12/1966	5	7		119	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folio 13.
44		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Aeropuerto El Dorado	2120579	1/01/1967	1/01/1968	5	8		199	Papel	El folio 190 a 192 presenta deterioro físico (rasgadura) y el folio 199 presenta deterioro físico (rasgadura con pérdida de información).
45		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Aeropuerto El Dorado	2120579	3/01/1968	28/12/1968	5	9		195	Papel	
46		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Aeropuerto El Dorado	2120579	9/01/1969	29/12/1969	6	1		189	Papel	Los folios 188 y 189 presentan deterioro físico (rasgadura con pérdida de información y enmendadura con cinta)
47		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Aeropuerto El Dorado	2120579	6/02/1970	2/01/1972	6	2		139	Papel	Los folios 138 y 139 presentan deterioro físico (rasgadura con pérdida de información y enmendadura con cinta); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 01 a 02, 04, 09 a 12, 16, 20, 24 a 26, 28, 30 a 32, 40 a 41, 49, 53 a 54, 56, 58 a 59, 63, 67 a 68, 70 a 72, 75 a 78, 129 a 137, 80, 82 a 83, 86 a 88, 90 a 94, 96, 98 a 106, 108 a 113, 116 a 119, 122, 124 a 127, 129 a 137.
48		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Aeropuerto El Dorado	2120579	3/01/1972	1/07/1972	6	3		169	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 13, 28 a 29, 36 a 38, 42, 79, 101, 107 a 108.
49		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Aeropuerto El Dorado	2120579	1/07/1972	1/01/1973	6	4		173	Papel	El folio 173 presenta deterioro físico (rasgadura con pérdida de información y enmendadura con cinta); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 58, 111.
50		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Aeropuerto El Dorado	2120579	3/01/1973	1/07/1973	6	5		177	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 13, 31, 177, 152.
51		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Aeropuerto El Dorado	2120579	1/07/1973	2/01/1974	6	6		186	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folio 114.
52		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Aeropuerto El Dorado	2120579	2/01/1974	1/06/1974	6	7		118	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folio 69.

N° de Orden	Código	Nombre de la serie, subserie y unidad de conservación	Municipio / Departamento	Nombre de la Estación	Código de la Estación	Fechas Extremas (dd/mm/año)		Unidad de Conservación			Número de Folios/Peso	Soporte	Notas
						Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro			
53		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Aeropuerto El Dorado	2120579	1/06/1974	1/01/1975	6	8		135	Papel	El folio 135 presenta deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 17, 20, 30.
54		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Vivero Venado Oro	2120558	31/07/1965	1/08/1969	6	9		222	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 1 a 3, 10 a 14, 32, 77, 107, 162.
55		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Vivero Venado Oro	2120558	2/08/1969	31/12/1969	7	1		151	Papel	
56		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Vivero Venado Oro	2120558	1/01/1970	1/09/1970	7	2		242	Papel	
57		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Vivero Venado Oro	2120558	2/09/1970	1/01/1971	7	3		121	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folio 121
58		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Vivero Venado Oro	2120558	1/01/1971	30/06/1971	7	4		179	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 30, 58, 90, 120.
59		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Vivero Venado Oro	2120558	1/07/1971	31/12/1971	7	5		184	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico (rasgadura con pérdida de información); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 11, 30, 109, 123.
60		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Vivero Venado Oro	2120558	1/01/1972	28/12/1972	7	6		149	Papel	
61		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Vivero Venado Oro	2120558	3/01/1973	31/08/1973	7	7		178	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 45, 67, 93, 120, 178
62		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Vivero Venado Oro	2120558	1/09/1973	1/03/1974	7	8		176	Papel	
63		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Vivero Venado Oro	2120558	1/03/1974	1/08/1974	7	9		149	Papel	
64		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Vivero Venado Oro	2120558	1/08/1974	1/06/1975	8	1		231	Papel	
65		Gráficas de Pluviógrafo	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.	Vivero Venado Oro	2120558	1/06/1975	2/01/1976	8	2		205	Papel	
66		Gráficas de Pluviógrafo	Arjona-Bolívar	Gambote	2903060	6/01/1964	1/01/1966	8	3		161	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 01 a 05.
67		Gráficas de Pluviógrafo	Arjona-Bolívar	Gambote	2903060	1/01/1966	7/01/1967	8	4		102	Papel	Los folios 96 a 98 presentan deterioro físico (manchas); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 16, 31, 52, 69 a 70, 84.
68		Gráficas de Pluviógrafo	Arjona-Bolívar	Gambote	2903060	7/01/1967	31/12/1967	8	5		145	Papel	El folio 145 presentan deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folio 17
69		Gráficas de Pluviógrafo	Arjona-Bolívar	Gambote	2903060	1/01/1968	30/05/1968	8	6		151	Papel	El folio 45 presenta deterioro físico (rasgadura con pérdida de información); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folio 151.
70		Gráficas de Pluviógrafo	Arjona-Bolívar	Gambote	2903060	1/06/1968	31/12/1968	8	7		91	Papel	

N° de Orden	Código	Nombre de la serie, subserie y unidad de conservación	Municipio / Departamento	Nombre de la Estación	Código de la Estación	Fechas Extremas (dd/mm/año)		Unidad de Conservación			Número de Folios/Peso	Soporte	Notas
						Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro			
71		Gráficas de Pluviógrafo	Arjona-Bolívar	Gambote	2903060	1/01/1969	4/01/1970	8	8		98	Papel	
72		Gráficas de Pluviógrafo	Arjona-Bolívar	Gambote	2903060	5/01/1970	31/12/1970	8	9		108	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 47, 60.
73		Gráficas de Pluviógrafo	Arjona-Bolívar	Gambote	2903060	1/01/1971	15/12/1971	9	1		107	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 30, 41, 52 a 53, 74, 84, 94, 103, 106.
74		Gráficas de Pluviógrafo	Arjona-Bolívar	Sincerín	2903517	23/11/1963	19/12/1965	9	2		119	Papel	Los folios 1 y 3 presentan deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 05, 100.
75		Gráficas de Pluviógrafo	Arjona-Bolívar	Sincerín	2903517	6/05/1966	2/01/1968	9	3		172	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folio 155.
76		Gráficas de Pluviógrafo	Arjona-Bolívar	Sincerín	2903517	2/01/1968	29/12/1974	9	4		163	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 43, 84 a 85, 89 a 117, 124, 144 a 163.
77		Gráficas de Pluviógrafo	Arjona-Bolívar	Sincerín	2903517	1/01/1975	26/01/1976	9	5		203	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 01 a 29.
78		Gráficas de Pluviógrafo	Cartagena de Indias-Bolívar	Escuela Naval CIOH	1401503	30/11/1963	4/01/1965	9	6		120	Papel	El folio 120 presenta deterioro físico (rasgadura); Todas las gráficas contienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
79		Gráficas de Pluviógrafo	Cartagena de Indias-Bolívar	Escuela Naval CIOH	1401503	5/01/1965	7/01/1967	9	7		192	Papel	Todas las gráficas contienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
80		Gráficas de Pluviógrafo	Cartagena de Indias-Bolívar	Escuela Naval CIOH	1401503	7/01/1967	6/01/1969	9	8		208	Papel	El folio 208 presenta deterioro físico (rasgadura con pérdida de información y enmendadura con cinta); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Todas las gráficas contienen anotaciones
81		Gráficas de Pluviógrafo	Cartagena de Indias-Bolívar	Escuela Naval CIOH	1401503	7/01/1969	31/05/1973	9	9		186	Papel	Todas las gráficas contienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
82		Gráficas de Pluviógrafo	Cartagena de Indias-Bolívar	Escuela Naval CIOH	1401503	14/05/1974	29/01/1976	10	1		157	Papel	Todas las gráficas contienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
83		Gráficas de Pluviógrafo	Carmen de Bolívar-Bolívar	Carmen de Bolívar	2901502	4/02/1968	7/01/1969	10	2		106	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 16, 28, 30, 86.
84		Gráficas de Pluviógrafo	Carmen de Bolívar-Bolívar	Carmen de Bolívar	2901502	7/01/1969	1/01/1970	10	3		152	Papel	El folio 152 presenta deterioro físico (rasgadura).
85		Gráficas de Pluviógrafo	Carmen de Bolívar-Bolívar	Carmen de Bolívar	2901502	1/01/1970	1/01/1971	10	4		199	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 107, 111, 199.
86		Gráficas de Pluviógrafo	Carmen de Bolívar-Bolívar	Carmen de Bolívar	2901502	1/01/1971	2/01/1972	10	5		182	Papel	
87		Gráficas de Pluviógrafo	María La Baja-Bolívar	Aguas Blancas	2903514	2/10/1968	1/11/1971	10	6		154	Papel	Los folios 150 a 154 presenta deterioro físico (rasgadura con pérdida de información y enmendadura con cinta); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 06 a 59, 61 a 62, 66, 69, 81, 94, 98, 103, 106, 111, 115, 128, 132, 137, 141, 149.
88		Gráficas de Pluviógrafo	San Jacinto-Bolívar	San Cristóbal	2903777	23/11/1963	1/01/1966	10	7		189	Papel	El folio 1 y 189 presenta deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folio 105.

N° de Orden	Código	Nombre de la serie, subserie y unidad de conservación	Municipio / Departamento	Nombre de la Estación	Código de la Estación	Fechas Extremas (dd/mm/año)		Unidad de Conservación			Número de Folios/Peso	Soporte	Notas
						Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro			
89		Gráficas de Pluviógrafo	San Jacinto-Bolívar	San Cristóbal	2903777	1/01/1966	3/01/1968	10	8		159	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico (rasgadura).
90		Gráficas de Pluviógrafo	San Jacinto-Bolívar	San Cristóbal	2903777	12/01/1968	1/01/1969	10	9		116	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico (rasgadura con pérdida de información y enmendadura con cinta).
91		Gráficas de Pluviógrafo	San Jacinto-Bolívar	San Cristóbal	2903015	2/01/1969	1/01/1970	11	1		121	Papel	Los folios 1,2,3,4 y 121 presentan deterioro físico (rasgaduras); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folio 14.
92		Gráficas de Pluviógrafo	San Jacinto-Bolívar	San Cristóbal	2903015	1/01/1970	17/12/1970	11	2		216	Papel	Los folios 1,2,3,4 presentan deterioro físico (rasgaduras); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 188, 205, 216.
93		Gráficas de Pluviógrafo	San Jacinto-Bolívar	San Cristóbal	2903015	11/02/1971	4/01/1972	11	3		109	Papel	Los folios 5,6,126 presentan deterioro físico (rasgaduras); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 05, 14, 23, 34, 47, 57, 102, 108.
94		Gráficas de Pluviógrafo	San Jacinto-Bolívar	San Cristóbal	2903015	4/01/1972	1/01/1973	11	4		118	Papel	Los folios 1,113 presentan deterioro físico (rasgaduras); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 06, 14, 31, 46, 55, 63, 97.
95		Gráficas de Pluviógrafo	San Jacinto-Bolívar	San Cristóbal	2903015	1/01/1973	1/01/1974	11	5		126	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 10, 16, 57, 71, 88, 116, 126.
96		Gráficas de Pluviógrafo	San Jacinto-Bolívar	San Cristóbal	2903015	1/01/1974	1/01/1975	11	6		119	Papel	El folio 1 presentan deterioro físico (rasgaduras); El folio 20 presenta deterioro físico (rasgadura con pérdida de información y enmendadura con cinta); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 06, 11, 19, 28, 39, 48, 58, 71, 88, 98, 112, 119.
97		Gráficas de Pluviógrafo	San Jacinto-Bolívar	San Cristóbal	2903015	1/01/1975	28/01/1976	11	7		134	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 04, 12, 20, 26, 37, 44, 60, 72, 89, 102, 116, 130.
98		Gráficas de Pluviógrafo	San Juan Nepomuceno-Bolívar	La Haya	2903012	18/09/1964	31/12/1965	11	8		110	Papel	
99		Gráficas de Pluviógrafo	San Juan Nepomuceno-Bolívar	La Haya	2903012	15/04/1966	2/01/1967	11	9		113	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico (rasgaduras).
100		Gráficas de Pluviógrafo	San Juan Nepomuceno-Bolívar	La Haya	2903012	2/01/1967	13/01/1968	12	1		102	Papel	Los folios 37 y 38 presentan deterioro físico (rasgaduras).
101		Gráficas de Pluviógrafo	San Juan Nepomuceno-Bolívar	La Haya	2903012	13/01/1968	31/12/1969	12	2		180	Papel	Los Folios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 110, presentan deterioro físico (rasgaduras con información faltante).
102		Gráficas de Pluviógrafo	San Juan Nepomuceno-Bolívar	La Haya	2903012	5/01/1970	1/01/1971	12	3		110	Papel	Los Folios 1 a 6 presentan deterioro físico (rasgadura).
103		Gráficas de Pluviógrafo	San Juan Nepomuceno-Bolívar	La Haya	2903012	4/03/1971	17/12/1972	12	4		228	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 08, 15, 29, 51, 70, 76 a 77, 87, 91, 98, 102.
104		Gráficas de Pluviógrafo	San Juan Nepomuceno-Bolívar	La Haya	2903012	1/01/1973	31/12/1973	12	5		117	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 04, 07, 11, 26, 41, 54, 67, 94, 110, 117.
105		Gráficas de Pluviógrafo	San Juan Nepomuceno-Bolívar	La Haya	2903012	1/02/1974	1/01/1975	12	6		110	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 03, 10, 17, 35, 44, 55 a 56, 79, 110.
106		Gráficas de Pluviógrafo	San Juan Nepomuceno-Bolívar	La Haya	2903012	1/01/1975	28/01/1976	12	7		141	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 04, 13, 22, 28, 43, 53, 67, 78, 96, 111, 125, 136.

N° de Orden	Código	Nombre de la serie, subserie y unidad de conservación	Municipio / Departamento	Nombre de la Estación	Código de la Estación	Fechas Extremas (dd/mm/año)		Unidad de Conservación			Número de Folios/Peso	Soporte	Notas
						Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro			
107		Gráficas de Pluviógrafo	Santa Catalina-Bolívar	Galerazamba	1401501	1/01/1968	2/01/1971	12	8		236	Papel	Todas las gráficas contienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
108		Gráficas de Pluviógrafo	Santa Catalina-Bolívar	Galerazamba	1401501	3/01/1971	1/01/1973	12	9		130	Papel	Los folios 1, 130 presenta deterioro físico (rasgaduras); Todas las gráficas contienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
109		Gráficas de Pluviógrafo	Santa Catalina-Bolívar	Galerazamba	1401501	1/01/1973	31/12/1973	13	1		106	Papel	Todas las gráficas contienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
110		Gráficas de Pluviógrafo	Santa Catalina-Bolívar	Galerazamba	1401501	1/01/1974	31/01/1976	13	2		217	Papel	Folio 217 presenta deterioro físico (rasgaduras); Todas las gráficas contienen anotaciones en el verso.
111		Gráficas de Pluviógrafo	Aquitania-Boyacá	Potrerito	3509001	8/10/1964	5/01/1971	13	3		209	Papel	Los folios 63, 64 presentan deterioro físico (rasgaduras); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios: 31 a 37, 42, 119, 130 a 139.
112		Gráficas de Pluviógrafo	Aquitania-Boyacá	Potrerito	3509001	5/01/1971	2/01/1974	13	4		153	Papel	El folio 9 presenta deterioro físico (rasgaduras con pérdida de información) y los folios 103,104, presentan deterioro físico (rasgaduras).
113		Gráficas de Pluviógrafo	Aquitania-Boyacá	Potrerito	3509001	2/01/1974	26/01/1976	13	5		107	Papel	La mayoría de la documentación presenta mancha de tinta.
114		Gráficas de Pluviógrafo	Duitama-Boyacá	La Sierra	2402503	17/02/1967	20/12/1967	13	6		226	Papel	Los folios 1, 32 y 42 presentan deterioro físico (rasgaduras); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 01 a 46, 225 a 226.
115		Gráficas de Pluviógrafo	Duitama-Boyacá	La Sierra	2402503	10/01/1968	2/01/1969	13	7		132	Papel	Los folios 2 al 10 y 132 presentan deterioro físico (rasgaduras).
116		Gráficas de Pluviógrafo	Duitama-Boyacá	La Sierra	2402503	2/01/1969	1/01/1970	13	8		192	Papel	
117		Gráficas de Pluviógrafo	Duitama-Boyacá	La Sierra	2402503	1/01/1970	1/01/1971	13	9		239	Papel	Los folios 113,211 presentan deterioro físico (rasgaduras); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 215, 235.
118		Gráficas de Pluviógrafo	Nobsa-Boyaca	Belencito	2403515	2/04/1967	2/01/1968	14	1		182	Papel	Los Folios 1, 171, 181 presentan deterioro físico (rasgaduras); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 02, 04, 13, 24, 49 a 50, 90, 95, 101.
119		Gráficas de Pluviógrafo	Nobsa-Boyaca	Belencito	2403515	6/01/1968	1/01/1969	14	2		168	Papel	Los Folios 2,49,100,128,143,144,145,161,162,165,166,167,168 presentan deterioro físico (rasgaduras); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 24, 142.
120		Gráficas de Pluviógrafo	Nobsa-Boyaca	Belencito	2403515	1/01/1969	1/01/1970	14	3		192	Papel	Los folio 1 y 2 presentan deterioro físico (rasgaduras con pérdida de información y el folio 192 (rasgaduras).
121		Gráficas de Pluviógrafo	Nobsa-Boyaca	Belencito	2403515	1/01/1970	3/01/1971	14	4		202	Papel	Los folios 1,17 presentan deterioro físico (rasgaduras); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 144, 166 a 167.
122		Gráficas de Pluviógrafo	Nobsa-Boyaca	Belencito	2403515	4/01/1971	31/12/1971	14	5		197	Papel	El folio 175 presenta deterioro físico (rasgaduras); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios: 02 a 03, 49, 67, 104, 107.
123		Gráficas de Pluviógrafo	Nobsa-Boyaca	Belencito	2403515	1/01/1972	31/12/1972	14	6		138	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico (rasgaduras); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 109, 111, 121.
124		Gráficas de Pluviógrafo	Nobsa-Boyaca	Belencito	2403515	1/01/1973	2/01/1974	14	7		115	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 04, 07.

N° de Orden	Código	Nombre de la serie, subserie y unidad de conservación	Municipio / Departamento	Nombre de la Estación	Código de la Estación	Fechas Extremas (dd/mm/año)		Unidad de Conservación			Número de Folios/Peso	Soporte	Notas
						Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro			
125		Gráficas de Pluviógrafo	Nobsa-Boyaca	Belencito	2403515	2/01/1974	31/12/1975	14	8		190	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 11, 26, 63.
126		Gráficas de Pluviógrafo	Samaca-Boyaca	Villa Carmen	2401522	21/10/1968	27/12/1971	14	9		160	Papel	Los folios 1, 75 y 97 presentan deterioro físico (rasgaduras); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 12, 109, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 139, 141 a 142, 156.
127		Gráficas de Pluviógrafo	Samaca-Boyaca	Villa Carmen	2401522	1/01/1972	31/12/1972	15	1		219	Papel	El folio 219 presenta deterioro físico (rasgaduras); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 01, 06, 11, 26, 58.
128		Gráficas de Pluviógrafo	Samaca-Boyaca	Villa Carmen	2401522	1/01/1973	1/07/1973	15	2		179	Papel	
129		Gráficas de Pluviógrafo	Samaca-Boyaca	Villa Carmen	2401522	1/07/1973	1/01/1974	15	3		178	Papel	Los folios 150 y 178 presentan deterioro físico (rasgaduras); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 31, 73.
130		Gráficas de Pluviógrafo	Samaca-Boyaca	Villa Carmen	2401522	1/01/1974	1/07/1974	15	4		172	Papel	Los folios 1 y 172 presentan deterioro físico (rasgaduras).
131		Gráficas de Pluviógrafo	Samaca-Boyaca	Villa Carmen	2401522	1/07/1974	1/01/1975	15	5		178	Papel	El folio 178 presentan deterioro físico (rasgaduras y enmendadura con cinta adhesiva).
132		Gráficas de Pluviógrafo	Villa de Leiva-Boyacá	El Carmen	2401523	31/10/1968	3/01/1972	15	6		162	Papel	Los folios 46, 49 y 54 presentan deterioro físico (rasgaduras); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 01 a 53, 85, 102, 106, 111, 115, 119, 124, 128, 132, 137, 142, 147, 152, 157 a 158, 162.
133		Gráficas de Pluviógrafo	Villa de Leiva-Boyacá	El Carmen	2401523	3/01/1972	26/01/1976	15	7		218	Papel	Los folios 207 al 209 presentan deterioro físico (rasgaduras y cinta adhesiva); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 04 a 05, 15, 18, 23, 28, 37, 42, 56, 61, 66, 80, 108, 113, 118, 127, 136, 141, 150, 212.
134		Gráficas de Pluviógrafo	Villa de Leiva-Boyacá	Pasadena	2401517	29/12/1967	3/01/1970	15	8		132	Papel	Los folios 1 y 67 presentan deterioro físico (rasgaduras); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 04, 07, 21, 27, 35, 41 a 42, 45, 59, 63, 67, 72, 85, 90, 96, 99, 103, 108, 117, 132.
135		Gráficas de Pluviógrafo	Villa de Leiva-Boyacá	Pasadena	2401517	3/01/1970	3/01/1972	15	9		178	Papel	El Folio 176 presenta deterioro físico (rasgaduras); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 06, 09, 12, 18, 23, 29, 32, 36, 42, 50, 59, 65, 71, 82, 95, 99, 110, 120, 127, 132, 138, 147, 159, 169, 177.
136		Gráficas de Pluviógrafo	Villa de Leiva-Boyacá	Pasadena	2401517	3/01/1972	18/01/1974	16	1		210	Papel	El folio 210 presenta deterioro físico (rasgaduras); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folio 94.
137		Gráficas de Pluviógrafo	Villa de Leiva-Boyacá	Pasadena	2401517	1/01/1974	27/01/1976	16	2		205	Papel	
138		Gráficas de Pluviógrafo	Anserma-Caldas	Bellavista	2614502	12/05/1969	11/12/1969	16	3		106	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 20 a 30, 35 a 45, 52.
139		Gráficas de Pluviógrafo	Anserma-Caldas	Bellavista	2614502	1/01/1970	27/10/1970	16	4		229	Papel	El Folio 1 presenta deterioro físico (rasgaduras).
140		Gráficas de Pluviógrafo	Anserma-Caldas	Bellavista	2614502	26/01/1971	1/01/1972	16	5		223	Papel	Los folios 1 y 223 presenta deterioro físico (rasgaduras); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 162 a 163, 223.
141		Gráficas de Pluviógrafo	Anserma-Caldas	Bellavista	2614502	1/01/1972	31/07/1972	16	6		185	Papel	
142		Gráficas de Pluviógrafo	Anserma-Caldas	Bellavista	2614502	1/08/1972	31/12/1972	16	7		147	Papel	El folio 147 presenta deterioro físico (rasgaduras); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 144 a 145.

N° de Orden	Código	Nombre de la serie, subserie y unidad de conservación	Municipio / Departamento	Nombre de la Estación	Código de la Estación	Fechas Extremas (dd/mm/año)		Unidad de Conservación			Número de Folios/Peso	Soporte	Notas
						Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro			
143		Gráficas de Pluviógrafo	Anserma-Caldas	Bellavista	2614502	1/01/1973	31/12/1973	16	8		162	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 01, 07, 10 a 11.
144		Gráficas de Pluviógrafo	Anserma-Caldas	Bellavista	2614502	1/01/1974	30/12/1974	16	9		205	Papel	La mayoría de la documentación presenta deterioro físico (manchas de tinta), el folio 28 (enmendadura con cinta adhesiva) y el folio 205 (rasgaduras).
145		Gráficas de Pluviógrafo	Villa de Leiva-Boyacá	Pasadena	2401517	3/01/1975	31/07/1975	17	1		144	Papel	El folio 11 presenta deterioro físico (rasgaduras) y la mayoría de la documentación presenta mancha de tinta.
146		Gráficas de Pluviógrafo	Villa de Leiva-Boyacá	Pasadena	2401517	2/08/1975	25/01/1976	17	2		150	Papel	
147		Gráficas de Pluviógrafo	Agustín Codazzi-Cesar	La Europa	2802506	1/04/1969	1/01/1973	17	3		159	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 01 a 12, 24, 49, 80, 85, 89, 93, 98, 100, 104, 111, 115, 129, 140, 144 a 145.
148		Gráficas de Pluviógrafo	Agustín Codazzi-Cesar	La Europa	2802506	1/01/1973	20/01/1976	17	4		159	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 31, 47, 105, 116, 136.
149		Gráficas de Pluviógrafo	Agustín Codazzi-Cesar	Motilonia Codazzi	2802507	1/09/1966	1/01/1968	17	5		130	Papel	El folio 106 presenta deterioro físico (rasgaduras); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 45, 50, 55, 62, 69.
150		Gráficas de Pluviógrafo	Agustín Codazzi-Cesar	Motilonia Codazzi	2802507	1/01/1968	22/06/1969	17	6		145	Papel	Los folios 55,56,58 presentan deterioro físico (enmendadura con cinta); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folio 145.
151		Gráficas de Pluviógrafo	Agustín Codazzi-Cesar	Motilonia Codazzi	2802507	22/08/1972	1/01/1974	17	7		139	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 23, 27,39, 96 a 97, 100, 106 a 108, 112 a 114.
152		Gráficas de Pluviógrafo	Agustín Codazzi-Cesar	Motilonia Codazzi	2802507	1/01/1974	1/01/1975	17	8		138	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 52, 54 a 56, 63 a 64, 67, 69, 72, 78 a 83, 86, 92 a 93, 96, 98, 102, 104 a 107, 111, 115, 117 a 118, 121, 123 a 124.
153		Gráficas de Pluviógrafo	Agustín Codazzi-Cesar	Motilonia Codazzi	2802507	1/01/1975	26/01/1976	17	9		121	Papel	
154		Gráficas de Pluviógrafo	Copey-Cesar	Algarrobo	2804502	1/01/1964	21/12/1965	18	1		145	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 13, 138.
155		Gráficas de Pluviógrafo	Copey-Cesar	Algarrobo	2804502	2/01/1966	1/01/1967	18	2		135	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 07, 112.
156		Gráficas de Pluviógrafo	Copey-Cesar	Algarrobo	2804502	1/01/1967	1/01/1968	18	3		132	Papel	El Folio 132 presenta deterioro físico (enmendadura con cinta); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folio 22.
157		Gráficas de Pluviógrafo	Copey-Cesar	Algarrobo	2804502	1/01/1968	1/07/1968	18	4		182	Papel	
158		Gráficas de Pluviógrafo	Copey-Cesar	Algarrobo	2804502	1/07/1968	1/01/1969	18	5		184	Papel	
159		Gráficas de Pluviógrafo	Copey-Cesar	Algarrobo	2804502	6/01/1969	23/12/1969	18	6		119	Papel	Los folios 57, 58, 115, 116, 117, 118 y 119 presentan deterioro físico (enmendadura con cinta).
160		Gráficas de Pluviógrafo	Copey-Cesar	Algarrobo	2804502	8/04/1970	1/01/1971	18	7		156	Papel	Los folios 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 110 presenta deterioro físico (enmendadura con cinta); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 145, 156

N° de Orden	Código	Nombre de la serie, subserie y unidad de conservación	Municipio / Departamento	Nombre de la Estación	Código de la Estación	Fechas Extremas (dd/mm/año)		Unidad de Conservación			Número de Folios/Peso	Soporte	Notas
						Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro			
161		Gráficas de Pluviógrafo	Copey-Cesar	Algarrobo	2804502	1/01/1971	1/01/1973	18	8		181	Papel	El Folio 6 presenta deterioro físico (enmendadura con cinta); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 06, 13, 27, 53, 112, 117, 127, 137, 139, 147, 156, 161, 166, 181.
162		Gráficas de Pluviógrafo	Copey-Cesar	Algarrobo	2804502	1/01/1973	27/12/1975	18	9		188	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 05 a 06, 10, 15, 23, 26, 37 a 41, 48, 53, 58, 64, 69, 74, 79, 84, 89, 94, 99, 117 a 118, 123.
163		Gráficas de Pluviógrafo	La Paz (Cesar)-Cesar	La Laguna	280251	8/12/1962	2/01/1966	19	1		206	Papel	Los folios 1, 2, 4, 24, 25, 26, 27, 31, 38, 39, 40, 55, 58 y 90 presentan deterioro físico (enmendadura con cinta) y el folio 206 (rasgaduras). Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 1 al 40, 43, 48, 50, 55, 70, 71, 75, 85, 88, 90, 109 al 127.
164		Gráficas de Pluviógrafo	La Paz (Cesar)-Cesar	La Laguna	280251	9/09/1966	26/02/1968	19	2		243	Papel	Los folios 25, 52, 53, 114, 144 y 145 presentan deterioro físico (enmendadura con cinta).
165		Gráficas de Pluviógrafo	La Paz (Cesar)-Cesar	La Laguna	280251	2/01/1969	1/01/1970	19	3		187	Papel	Los folios 91, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 y 187 presentan deterioro física (enmendadura con cinta).
166		Gráficas de Pluviógrafo	La Paz (Cesar)-Cesar	La Laguna	280251	2/03/1970	1/01/1972	19	4		206	Papel	Los folios 67, 93, 99 y 206 presentan deterioro físico (enmendadura con cinta). Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 4, 26, 55, 77, 78, 87, 117, 128, 153, 168, 183, 198, 206,
167		Gráficas de Pluviógrafo	La Paz (Cesar)-Cesar	La Laguna	280251	2/01/1972	1/08/1975	19	5		230folios	Papel	Los folios 17, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 115, 128, 142 y 143 presentan deterioro físico (rasgadura enmendadura con cinta); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 114, 127, 144, 169.
168		Gráficas de Pluviógrafo	San Diego-Cesar	El Rincón	280250	3/07/1967	1/01/1968	19	6		176	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 134.
169		Gráficas de Pluviógrafo	San Diego-Cesar	El Rincón	280250	3/01/1968	1/08/1968	19	7		196	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico (rasgaduras y enmendadura con cinta).
170		Gráficas de Pluviógrafo	San Diego-Cesar	El Rincón	280250	1/08/1968	30/12/1968	19	8		135	Papel	Los folios 84, 94 y 135 presentan deterioro físico (rasgaduras).
171		Gráficas de Pluviógrafo	San Diego-Cesar	El Rincón	280250	1/01/1969	1/07/1969	19	9		175	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico (rasgaduras); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 175.
172		Gráficas de Pluviógrafo	San Diego-Cesar	El Rincón	280250	1/07/1969	31/10/1969	20	1		123	Papel	El folio 93 presentan deterioro físico (rasgadura y enmendadura con cinta), los folios 61 y 123 (rasgadura); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 30, 92.
173		Gráficas de Pluviógrafo	Valledupar-Cesar	Villa Rosa	2803501	4/03/1968	31/12/1970	20	2		247	Papel	Los folios 1, 129 y 204 presentan deterioro físico (rasgadura y enmendadura con cinta); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 238, 244, 245, 247.
174		Gráficas de Pluviógrafo	Valledupar-Cesar	Villa Rosa	2803501	2/01/1971	31/12/1971	20	3		174	Papel	Los folios 172, 173 y 174 presentan deterioro físico (rasgadura y enmendadura con cinta); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 8, 136, 159.
175		Gráficas de Pluviógrafo	Valledupar-Cesar	Badillo	2801508	13/09/1975	29/01/1976	20	4		50	Papel	
176		Gráficas de Pluviógrafo	Bucaramanga-Santander	Vivero Chimita	2319505	3/01/1969	3/01/1970	20	5		168	Papel	Todas las gráficas contienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
177		Gráficas de Pluviógrafo	Bucaramanga-Santander	Vivero Chimita	2319505	3/01/1970	3/01/1971	20	6		163	Papel	Todas las gráficas contienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
178		Gráficas de Pluviógrafo	Bucaramanga-Santander	Vivero Chimita	2319505	3/01/1971	1/01/1974	20	7		136	Papel	Todas las gráficas contienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.

N° de Orden	Código	Nombre de la serie, subserie y unidad de conservación	Municipio / Departamento	Nombre de la Estación	Código de la Estación	Fechas Extremas (dd/mm/año)		Unidad de Conservación			Número de Folios/Peso	Soporte	Notas
						Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro			
179		Gráficas de Pluviógrafo	Chima (Córdoba)-Córdoba	Chima	1307501	1/01/1974	8/01/1976	20	8		240	Papel	Todas las gráficas contienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
180		Gráficas de Pluviógrafo	Lorica-Córdoba	La Doctrina	1308501	1/06/1970	31/12/1972	20	9		128	Papel	Todas las gráficas contienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
181		Gráficas de Pluviógrafo	Lorica-Córdoba	Lorica ita - Aut	1308505	1/01/1973	26/01/1976	21	1		169	Papel	Los folio 1, 55 y 166 presenta deterioro físico (mancha); Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
182		Gráficas de Pluviógrafo	Montería-Córdoba	Mocari	1307015	3/03/1974	21/06/1976	21	2		75	Papel	Los folio 2 y 65 presenta deterioro físico (rasgadura); El folio 1 presenta deterioro físico (rasgadura con enmendadura de cinta); Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
183		Gráficas de Pluviógrafo	Montería-Córdoba	Montería - Aut	1306702	20/07/1966	31/12/1967	21	3		143	Papel	Los folios 2 y 65 presentan deterioro físico (rasgadura); Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
184		Gráficas de Pluviógrafo	Montería-Córdoba	Montería	1307606	1/01/1968	10/01/1970	21	4		130	Papel	Los folios 37 a 42 y 53 presentan deterioro físico (rasgadura); Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
185		Gráficas de Pluviógrafo	Montería-Córdoba	Montería	1307606	10/01/1970	4/11/1971	21	5		215	Papel	Los folios 213 a 215 presentan deterioro físico (rasgadura); Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
186		Gráficas de Pluviógrafo	Fúquene-Cundinamarca	Isla del Santuario	2401512	25/12/1967	4/01/1971	21	6		230	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 01, 14, 194, 229.
187		Gráficas de Pluviógrafo	Fúquene-Cundinamarca	Isla del Santuario	2401512	4/01/1971	10/07/1972	21	7		188	Papel	Los folios 187 y 188 presentan deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 04, 08, 11, 33, 70, 75, 79, 83, 97, 121, 127, 131.
188		Gráficas de Pluviógrafo	Fúquene-Cundinamarca	Isla del Santuario	2401512	25/01/1973	6/01/1975	21	8		208	Papel	El folio 197 presenta deterioro físico (rasgadura). Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folio 02.
189		Gráficas de Pluviógrafo	Fúquene-Cundinamarca	Isla del Santuario	2401512	6/01/1975	26/01/1976	21	9		152	Papel	El folio 13, 18, 31, 38 y 63 presenta deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folio 63.
190		Gráficas de Pluviógrafo	Dibulla-La Guajira	Rosales los Hacienda	1503501	23/09/1971	31/12/1972	22	1		139	Papel	Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
191		Gráficas de Pluviógrafo	Dibulla-La Guajira	Rosales los Hacienda	1503501	1/01/1973	1/01/1974	22	2		121	Papel	Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
192		Gráficas de Pluviógrafo	Dibulla-La Guajira	Rosales los Hacienda	1503501	1/01/1974	30/06/1975	22	3		212	Papel	Los folios 102 a 106 presentan deterioro físico (mancha) y el folio 212 (rasgadura); Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
193		Gráficas de Pluviógrafo	Manaure Balcón Del Cesar-Cesar	Manaure - Aut	2801511	1/01/1974	26/01/1976	22	4		204	Papel	El folio 106 presenta deterioro físico (rasgadura); Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
194		Gráficas de Pluviógrafo	Riohacha-La Guajira	La Florida (La Guajira y Sucre)	1505501 2502157	7/10/1968	1/12/1969	22	5	1	62	Papel	Los folios 9, 12, 45 y 25 presentan deterioro físico (rasgadura) y el folio 62 (rasgadura con perdida de información). Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador. Cabe aclarar que la estación Florida- Guajira se encuentra desde el folio 1 al 45 y la estación La Florida-Sucre desde el folio 46 al 62.
195		Gráficas de Pluviógrafo	Riohacha-La Guajira	Matitas	1504501	3/07/1968	1/01/1970	22	6		217	Papel	Los folios 170 y 193 presentan deterioro físico (manchado); Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
196		Gráficas de Pluviógrafo	Riohacha-La Guajira	Matitas	1504501	1/01/1970	8/01/1973	22	7		243	Papel	El folio 171 presenta deterioro físico (rasgadura); Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.

N° de Orden	Código	Nombre de la serie, subserie y unidad de conservación	Municipio / Departamento	Nombre de la Estación	Código de la Estación	Fechas Extremas (dd/mm/año)		Unidad de Conservación			Número de Folios/Peso	Soporte	Notas
						Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro			
197		Gráficas de Pluviógrafo	Riohacha-La Guajira	Matitas	1504501	8/01/1973	1/01/1975	22	8		134	Papel	Los folios 12 y 77 presentan deterioro físico (manchado) y folio 86 (rasgadura); Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
198		Gráficas de Pluviógrafo	Riohacha-La Guajira	Matitas	1504501	1/01/1975	27/01/1976	22	9		132	Papel	Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
199		Gráficas de Pluviógrafo	Uribe-La Guajira	Urbia	1507504	1/01/1965	2/01/1969	23	1		224	Papel	Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
200		Gráficas de Pluviógrafo	Uribe-La Guajira	Urbia	1507504	2/01/1969	3/01/1973	23	2		244	Papel	El folio 124 presenta deterioro físico (rasgadura); Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
201		Gráficas de Pluviógrafo	Uribe-La Guajira	Urbia	1507504	3/01/1973	26/01/1976	23	3		243	Papel	Los folios 121 y 196 presentan deterioro físico (rasgadura); Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
202		Gráficas de Pluviógrafo	Urumita-La Guajira	Urumita	2801507	17/09/1975	10/01/1976	23	4		45	Papel	
203		Gráficas de Pluviógrafo	Algeciras-Huila	Algeciras	2110503	3/05/1971	1/11/1972	23	5		241	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 01 a 86, 89, 99, 115, 128, 137, 165.
204		Gráficas de Pluviógrafo	Algeciras-Huila	Algeciras	2110503	1/11/1972	1/01/1974	23	6		182	Papel	Los folios 92 y 182 presentan deterioro físico (rasgadura).
205		Gráficas de Pluviógrafo	Algeciras-Huila	Algeciras	2110503	1/01/1974	31/12/1974	23	7		165	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folio 52.
206		Gráficas de Pluviógrafo	Algeciras-Huila	Algeciras	2110503	2/01/1975	26/01/1976	23	8		173	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folio 56.
207		Gráficas de Pluviógrafo	Baraya-Huila	Laureles	2111514	6/01/1968	1/01/1969	23	9		175	Papel	
208		Gráficas de Pluviógrafo	Baraya-Huila	Laureles	2111514	1/01/1969	1/01/1970	24	1		157	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 66, 90, 94.
209		Gráficas de Pluviógrafo	Baraya-Huila	Laureles	2111514	1/01/1970	1/01/1971	24	2		166	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folio 166.
210		Gráficas de Pluviógrafo	Baraya-Huila	Laureles	2111514	1/01/1971	31/12/1971	24	3		159	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 22, 34, 49, 64, 132, 150, 159.
211		Gráficas de Pluviógrafo	Baraya-Huila	Laureles	2111514	1/01/1972	1/01/1973	24	4		136	Papel	Los folios 106 y 136 presentan deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 13, 18.
212		Gráficas de Pluviógrafo	Baraya-Huila	Laureles	2111514	1/01/1973	2/01/1974	24	5		204	Papel	El folio 37 presenta deterioro físico (rasgadura).
213		Gráficas de Pluviógrafo	Baraya-Huila	Laureles	2111514	2/01/1974	2/10/1974	24	6		146	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 94, 113.
214		Gráficas de Pluviógrafo	Baraya-Huila	Laureles	2111514	2/10/1974	16/07/1975	24	7		167	Papel	El folio 167 presenta deterioro físico.

N° de Orden	Código	Nombre de la serie, subserie y unidad de conservación	Municipio / Departamento	Nombre de la Estación	Código de la Estación	Fechas Extremas (dd/mm/año)		Unidad de Conservación			Número de Folios/Peso	Soporte	Notas
						Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro			
215		Gráficas de Pluviógrafo	Campoalegre-Huila	La vuelta	2110502	30/09/1968	30/04/1973	24	8		242	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: Folios 01 a 60, 115, 127, 132, 144, 148, 152, 157, 161, 165.
216		Gráficas de Pluviógrafo	Neiva-Huila	Neiva Granja	2111504	20/06/1968	31/12/1969	24	9		140	Papel	Los folios 1 y 2 presentan deterioro físico; La mayoría de las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
217		Gráficas de Pluviógrafo	Neiva-Huila	Neiva Granja	2111504	1/01/1970	1/01/1972	25	1		213	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 1,7,9,10,11, del 12 al 16, del 18 al 35,de 37 al 39, 44.
218		Gráficas de Pluviógrafo	Neiva-Huila	Neiva Granja	2111504	1/01/1972	1/01/1974	25	2		241	Papel	El folio 2 presenta deterioro físico (manchas).
219		Gráficas de Pluviógrafo	Neiva-Huila	Neiva Granja	2111504	1/01/1974	24/06/1975	25	3		175	Papel	Los folios 1 a 3, 123 y 175 presentan deterioro físico (rasgaduras); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 117.
220		Gráficas de Pluviógrafo	Tello-Huila	El Portal	2111507	16/06/1968	31/12/1969	25	4		136	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios del 1 al 21, del 58 al 60, del 97 al 102.
221		Gráficas de Pluviógrafo	Tello-Huila	El Portal	2111507	2/01/1970	29/12/1970	25	5		165	Papel	
222		Gráficas de Pluviógrafo	Tello-Huila	El Portal	2111507	4/01/1971	1/01/1972	25	6		164	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 27,36,37,45,74, 93,113,124,137,164.
223		Gráficas de Pluviógrafo	Tello-Huila	El Portal	2111507	1/01/1972	1/01/1973	25	7		161	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 3.
224		Gráficas de Pluviógrafo	Tello-Huila	El Portal	2111507	1/01/1973	31/12/1973	25	8		197	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 33.
225		Gráficas de Pluviógrafo	Tello-Huila	El Portal	2111507	1/01/1974	2/01/1975	25	9		190	Papel	
226		Gráficas de Pluviógrafo	Tello-Huila	El Portal	2111507	2/01/1975	1/08/1975	26	1		164	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folio 137
227		Gráficas de Pluviógrafo	Tello-Huila	El Portal	2111507	1/08/1975	27/01/1976	26	2		124	Papel	El folio 11 presenta deterioro físico (manchas) y el folio 77 (rasgadura).
228		Gráficas de Pluviógrafo	Tello-Huila	San Lorenzo	2111509	1/01/1967	31/12/1967	26	3		173	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 01 a 37, 54 a 173.
229		Gráficas de Pluviógrafo	Tello-Huila	San Lorenzo	2111509	18/04/1968	1/12/1968	26	4		227	Papel	El folio 227 presenta deterioro físico (rasgadura con enmendadura de cinta).
230		Gráficas de Pluviógrafo	Tello-Huila	San Lorenzo	2111509	16/01/1969	31/07/1969	26	5		186	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folio 1 y este presenta deterioro físico (rasgadura).
231		Gráficas de Pluviógrafo	Tello-Huila	San Lorenzo	2111509	31/07/1969	31/12/1969	26	6		153	Papel	El folio 153 presenta deterioro físico (rasgadura).
232		Gráficas de Pluviógrafo	Tello-Huila	San Lorenzo	2111509	6/04/1970	1/09/1970	26	7		148	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico (rasgadura).

N° de Orden	Código	Nombre de la serie, subserie y unidad de conservación	Municipio / Departamento	Nombre de la Estación	Código de la Estación	Fechas Extremas (dd/mm/año)		Unidad de Conservación			Número de Folios/Peso	Soporte	Notas
						Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro			
233		Gráficas de Pluviógrafo	Tello-Huila	San Lorenzo	2111509	1/09/1970	1/02/1971	26	8		148	Papel	El folio 148 presenta deterioro físico (rasgadura y manchas).
234		Gráficas de Pluviógrafo	Tello-Huila	San Lorenzo	2111509	1/02/1971	1/09/1971	26	9		212	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico (rasgadura con pérdida de información) y el folio 212 (rasgadura).
235		Gráficas de Pluviógrafo	Tello-Huila	San Lorenzo	2111509	1/09/1971	31/03/1973	27	1		209	Papel	El folio 122 presenta deterioro físico (rasgadura).
236		Gráficas de Pluviógrafo	Tello-Huila	San Lorenzo	2111509	1/04/1973	31/10/1973	27	2		214	Papel	
237		Gráficas de Pluviógrafo	Tello-Huila	San Lorenzo	2111509	1/11/1973	30/06/1974	27	3		238	Papel	El folio 146 presenta deterioro físico (rasgadura).
238		Gráficas de Pluviógrafo	Tello-Huila	San Lorenzo	2111509	1/07/1974	26/12/1974	27	4		155	Papel	Los folios 1 y 155 presentan deterioro físico (rasgadura).
239		Gráficas de Pluviógrafo	Villavieja-Huila	San Alfonso	2114701	19/12/1967	1/01/1970	27	5		222	Papel	Los folios 1, 2, 16, 17 a 21,27 a 29, 32 y 33 presenta deterioro físico (manchas) y los folios 32 y 212 (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 10,127.
240		Gráficas de Pluviógrafo	Villavieja-Huila	San Alfonso	2114701	1/01/1970	13/09/1971	27	6		222	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 127,137,161.
241		Gráficas de Pluviógrafo	Villavieja-Huila	San Alfonso	2114701	25/05/1972	1/05/1973	27	7		133	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios del 1 al 63, 85.
242		Gráficas de Pluviógrafo	Villavieja-Huila	San Alfonso	2114701	1/05/1973	1/01/1974	27	8		137	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 19,
243		Gráficas de Pluviógrafo	Villavieja-Huila	San José	2111506	30/12/1967	1/11/1970	27	9		210	Papel	El folio 1 y 2 presentan deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 70.
244		Gráficas de Pluviógrafo	Villavieja-Huila	San José	2111506	1/02/1971	1/12/1972	28	1		236	Papel	El folio 1 presentan deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 23, 36, 46, 55, 64, 74, 88, 101, 113 y 126.
245		Gráficas de Pluviógrafo	Villavieja-Huila	San José	2111506	1/01/1973	15/12/1973	28	2		168	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 15 y del 31 al 128.
246		Gráficas de Pluviógrafo	Villavieja-Huila	San José	2111506	1/02/1974	1/01/1975	28	3		155	Papel	Los folios 1 y 2 presentan deterioro físico.
247		Gráficas de Pluviógrafo	Villavieja-Huila	San José	2111506	1/01/1975	27/01/1976	28	4		200	Papel	
248		Gráficas de Pluviógrafo	Villavieja-Huila	Villavieja	2111508	29/12/1967	1/01/1969	28	5		130	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico (rasgadura); Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
249		Gráficas de Pluviógrafo	Villavieja-Huila	Villavieja	2111508	2/01/1969	1/01/1970	28	6		131	Papel	Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
250		Gráficas de Pluviógrafo	Villavieja-Huila	Villavieja	2111508	1/01/1970	1/01/1971	28	7		143	Papel	El folio 143 presenta deterioro físico (rasgadura); Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.

N° de Orden	Código	Nombre de la serie, subserie y unidad de conservación	Municipio / Departamento	Nombre de la Estación	Código de la Estación	Fechas Extremas (dd/mm/año)		Unidad de Conservación			Número de Folios/Peso	Soporte	Notas
						Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro			
251		Gráficas de Pluviógrafo	Villavieja-Huila	Villavieja	2111508	1/01/1971	1/01/1972	28	8		170	Papel	Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
252		Gráficas de Pluviógrafo	Villavieja-Huila	Villavieja	2111508	1/01/1972	1/01/1973	28	9		135	Papel	El folio 135 presenta deterioro físico; Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
253		Gráficas de Pluviógrafo	Villavieja-Huila	Villavieja	2111508	1/01/1973	1/01/1974	29	1		156	Papel	Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
254		Gráficas de Pluviógrafo	Villavieja-Huila	Villavieja	2111508	1/01/1974	1/01/1975	29	2		159	Papel	Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
255		Gráficas de Pluviógrafo	Villavieja-Huila	Villavieja	2111508	1/01/1975	1/01/1976	29	3		166	Papel	El folio 166 presenta deterioro físico; Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
256		Gráficas de Pluviógrafo	El Zulia-Norte de Santander	Risaralda	1602502	7/10/1968	1/01/1971	29	4		185	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 15, 77, 111, 116, 117, 132, 160, 164, 167, 168, 169, 180 y 185.
257		Gráficas de Pluviógrafo	El Zulia-Norte de Santander	Risaralda	1602502	1/01/1971	26/12/1972	29	5		134	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 1, 12, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 39, 47, 48, 52, 57, 62, 67, 71, 81, 82, 90, 95, 100, 107, 112, 117 y 123.
258		Gráficas de Pluviógrafo	El Zulia-Norte de Santander	Risaralda	1602502	1/01/1973	3/11/1975	29	6		141	Papel	Los folios presentan deterioro físico (rasgadura); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 5, 10, 18, 23, 24, 30, 32, 35, 36, 40 y 139.
259		Gráficas de Pluviógrafo	Salazar-Norte de Santander	Salazar	1602503	4/03/1973	1/01/1974	29	7		169	Papel	Los folios 1 y 10 presentan deterioro físico (rasgadura); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios del 1 al 95.
260		Gráficas de Pluviógrafo	Salazar-Norte de Santander	Salazar	1602503	2/01/1974	1/01/1975	29	8		203	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folio 203
261		Gráficas de Pluviógrafo	Salazar-Norte de Santander	Salazar	1602503	1/01/1975	1/01/1976	29	9		210	Papel	El folio 182 presenta deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 112, 128, 153 y 181.
262		Gráficas de Pluviógrafo	Tibú-Norte de Santander	Tibú	1603501	1/05/1968	5/01/1970	30	1		106	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico y el folio 56 (rasgadura).
263		Gráficas de Pluviógrafo	Tibú-Norte de Santander	Tibú	1603501	5/01/1970	29/12/1972	30	2		159	Papel	Los folios 129, 130, 131, 132, 156, 158 y 159 presentan deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 40, 44, 48, 54, 59, 62, 67, 72, 74, 79, 83, 88, 92, 97, 101 y 105.
264		Gráficas de Pluviógrafo	Tibú-Norte de Santander	Tibú	1603501	5/01/1973	1/01/1974	30	3		149	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico (rasgadura enmendada con cinta); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios del 9 al 96.
265		Gráficas de Pluviógrafo	Tibú-Norte de Santander	Tibú	1603501	2/01/1974	3/01/1975	30	4		127	Papel	Los folios 14, 44 y 92 presentan deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 19, 22, 26 y 29.
266		Gráficas de Pluviógrafo	Tibú-Norte de Santander	Tibú	1603501	3/01/1975	10/12/1975	30	5		153	Papel	El folio 135 presenta deterioro físico (manchas); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 112, 148.
267		Gráficas de Pluviógrafo	Barrancabermeja-Santander	El Centro	2315504	26/12/1967	27/06/1969	30	6		197	Papel	
268		Gráficas de Pluviógrafo	Barrancabermeja-Santander	El Centro	2315504	19/01/1972	1/01/1973	30	7		131	Papel	El folio 1 y 2 presentan deterioro físico (manchas) y los folios 23, 24 y 26 (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 12, 25.

N° de Orden	Código	Nombre de la serie, subserie y unidad de conservación	Municipio / Departamento	Nombre de la Estación	Código de la Estación	Fechas Extremas (dd/mm/año)		Unidad de Conservación			Número de Folios/Peso	Soporte	Notas
						Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro			
269		Gráficas de Pluviógrafo	Barrancabermeja-Santander	El Centro	2315504	1/01/1973	30/11/1973	30	8		101	Papel	Los folios 1 y 101 presentan deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios del 57 al 101.
270		Gráficas de Pluviógrafo	Barrancabermeja-Santander	El Centro	2315504	1/01/1974	1/01/1975	30	9		164	Papel	Los folios 158 a 160 presentan deterioro físico (manchas); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios del 1 al 32, del 64 al 67, del 80 al 96.
271		Gráficas de Pluviógrafo	Barrancabermeja-Santander	El Centro	2315504	1/01/1975	28/01/1976	31	1		224	Papel	
272		Gráficas de Pluviógrafo	Barrancabermeja-Santander	Vivero Chimita	2319505	3/07/1968	3/01/1969	31	2		72	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios: 5, del 7 al 14, del 17 al 72.
273		Gráficas de Pluviógrafo	Guadalupe -Santander	La Jala	2401525	16/11/1973	26/12/1974	31	3		255	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios: del 1 al 99
274		Gráficas de Pluviógrafo	Guadalupe -Santander	La Jala	2401525	1/01/1975	27/01/1976	31	4		211	Papel	
275		Gráficas de Pluviógrafo	Lebrija-Santander	La Urbina	2319508	29/04/1968	31/12/1972	31	5		215	Papel	Los folios 1 al 4 y 215 presentan deterioro físico (rasgadura) y los folios 60 y 61 (manchas); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios: 117, 121, 123, 127, 131, 136, 140, 145, 149, 152, 157, 161, 166, 170, 174, 183, 192, 199, 205 y 210.
276		Gráficas de Pluviógrafo	Lebrija-Santander	La Urbina	2319508	1/01/1973	19/01/1976	31	6		145	Papel	Los folios 1, 43, 46, 47 y 48 presentan deterioro físico (manchas) y folios 87 y 88 (rasgadura).
277		Gráficas de Pluviógrafo	Pinchote-Santander	El Cucharo	2402502	3/01/1968	31/10/1968	31	7		107	Papel	
278		Gráficas de Pluviógrafo	Pinchote-Santander	El Cucharo	2402502	3/03/1969	31/12/1969	31	8		115	Papel	El folio 4 presenta deterioro físico (manchas) y el folio 7 (rasgadura).
279		Gráficas de Pluviógrafo	Pinchote-Santander	El Cucharo	2402502	3/01/1970	1/01/1971	31	9		175	Papel	La documentación presenta deterioro físico (folio rasgado 1, 150 a 154 y 175).
280		Gráficas de Pluviógrafo	Barrancabermeja-Santander	El Cucharo	2402502	2/01/1971	1/01/1972	32	1		158	Papel	El folio 1 y 158 presenta deterioro físico (rasgadura) y el folio 145 (manchas).
281		Gráficas de Pluviógrafo	Barrancabermeja-Santander	El Cucharo	2402502	2/01/1972	28/12/1972	32	2		124	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios: 11 y 75.
282		Gráficas de Pluviógrafo	Barrancabermeja-Santander	El Cucharo	2402502	1/01/1973	1/01/1974	32	3		112	Papel	El folio 112 presenta deterioro físico (rasgadura).
283		Gráficas de Pluviógrafo	Barrancabermeja-Santander	El Cucharo	2402502	1/01/1974	1/01/1975	32	4		134	Papel	
284		Gráficas de Pluviógrafo	Barrancabermeja-Santander	El Cucharo	2402502	1/01/1975	28/01/1976	32	5		137	Papel	Los folios 1 y 120 presentan deterioro físico (rasgadura) y el folio 130 y 131 (manchas).
285		Gráficas de Pluviógrafo	Puerto Parra-Santander	Campo Capote	2312504	18/08/1968	1/07/1969	32	6		185	Papel	Los folios 1, 3, 10 y 68 presentan deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios: del 10 al 16, del 18 al 152, del 153 al 175 y 185.
286		Gráficas de Pluviógrafo	Puerto Parra-Santander	Campo Capote	2312504	1/09/1969	29/12/1969	32	7		89	Papel	

N° de Orden	Código	Nombre de la serie, subserie y unidad de conservación	Municipio / Departamento	Nombre de la Estación	Código de la Estación	Fechas Extremas (dd/mm/año)		Unidad de Conservación			Número de Folios/Peso	Soporte	Notas
						Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro			
287		Gráficas de Pluviógrafo	Puerto Parra-Santander	Campo Capote	2312504	1/01/1970	1/01/1971	32	8		238	Papel	
288		Gráficas de Pluviógrafo	Puerto Parra-Santander	Campo Capote	2312504	1/01/1971	12/12/1971	32	9		246	Papel	
289		Gráficas de Pluviógrafo	Sabana de Torres-Santander	Villa Leiva	2318501	13/05/1968	1/01/1973	33	1		230	Papel	Los folios 13, 25 al 33, 47, 49, 124 al 127, 166 al 168, 172 al 176, 212, 226 y 230 presentan deterioro físico (rasgadura con pérdida de información y enmendadura con cinta); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios:23, 24, 34-48, 50-71, 109, 114, 118, 122, 127, 149, 162, 166, 169-179, 184, 187, 189, 212, 221 y 230.
290		Gráficas de Pluviógrafo	Sabana de Torres-Santander	Villa Leiva	2318501	1/01/1973	26/01/1976	33	2		177	Papel	Los folios 44 al 59, 79, 80, 102, 107 y 111 presentan deterioro físico (rasgadura con pérdida de información y enmendadura con cinta). Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios:1, 11, 40, 64-66, 71-7981-93,111,119,120,132,133,154.
291		Gráficas de Pluviógrafo	Suratá-Santander	Cacharí	2319520	5/06/1971	1/01/1972	33	3		207	Papel	Todas las gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: 1-98,100,118,147,207
292		Gráficas de Pluviógrafo	Suratá-Santander	Cacharí	2319520	1/01/1972	1/03/1973	33	4		232	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: 14, 30
293		Gráficas de Pluviógrafo	Suratá-Santander	Cacharí	2319520	25/02/1974	28/01/1976	33	5		217	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: 1
294		Gráficas de Pluviógrafo	Suratá-Santander	Vivero Suratá	2319509	1/09/1969	1/01/1974	33	6		203	Papel	El folio 80 presenta deterioro físico (rasgadura con pérdida de información); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: 1-8,26,41,45,51,55,59-61,110,182
295		Gráficas de Pluviógrafo	Suratá-Santander	Vivero Suratá	2319509	1/01/1974	19/01/1976	33	7		132	Papel	
296		Gráficas de Pluviógrafo	Tona-Santander	Mariana	2319074	19/10/1968	17/12/1969	33	8		152	Papel	El folio 1 y 80 presenta deterioro físico (rasgadura con pérdida de información); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: 1-146.
297		Gráficas de Pluviógrafo	Tona-Santander	Mariana	2319074	31/12/1970	8/11/1971	33	9		158	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: 1,29,42,63,94,102,115,132,153.
298		Gráficas de Pluviógrafo	Tona-Santander	La Mariana	2319074	12/01/1972	2/01/1973	34	1		147	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios: 35 a 125
299		Gráficas de Pluviógrafo	Tona-Santander	La Mariana	2319074	2/01/1973	1/01/1974	34	2		108	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folio 4
300		Gráficas de Pluviógrafo	Tona-Santander	La Mariana	2319074	1/01/1974	1/01/1975	34	3		111	Papel	El folio 20 presenta deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios: 9,13.
301		Gráficas de Pluviógrafo	Tona-Santander	La Mariana	2319074	1/01/1975	1/11/1975	34	4		100	Papel	Los folios 1, 2 y 100 presentan deterioro físico (rasgadura).
302		Gráficas de Pluviógrafo	Ambalema-Tolima	El Salto	2125508	13/11/1968	3/01/1972	34	5		167	Papel	El folio 102 presenta deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios: 1 al 53 y 167.
303		Gráficas de Pluviógrafo	Ambalema-Tolima	El Salto	2125508	3/01/1972	1/08/1974	34	6		172	Papel	Los folios 17 y 18 presentan deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios: del 22 al 65, del 71 al 79, del 81 al 83.
304		Gráficas de Pluviógrafo	Ambalema-Tolima	El Salto	2125508	1/08/1974	27/01/1976	34	7		185	Papel	Los folios 1,2, 3, 46 a 48, 76 presentan deterioro físico (manchas); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios: 36, del 142 al 170

N° de Orden	Código	Nombre de la serie, subserie y unidad de conservación	Municipio / Departamento	Nombre de la Estación	Código de la Estación	Fechas Extremas (dd/mm/año)		Unidad de Conservación			Número de Folios/Peso	Soporte	Notas
						Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro			
305		Gráficas de Pluviógrafo	Ataco-Tolima	Mesa de Pole	2205502	22/01/1968	31/03/1969	34	8		241	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico (rasgadura).
306		Gráficas de Pluviógrafo	Ataco-Tolima	Mesa de Pole	2205502	1/04/1969	31/08/1969	35	1		152	Papel	
307		Gráficas de Pluviógrafo	Ataco-Tolima	Mesa de Pole	2205502	1/09/1969	30/04/1970	35	2		240	Papel	Los folios 60 y 240 presentan deterioro físico (rasgadura con enmendadura de cinta)
308		Gráficas de Pluviógrafo	Ataco-Tolima	Mesa de Pole	2205502	1/05/1970	31/12/1970	35	3		242	Papel	
309		Gráficas de Pluviógrafo	Ataco-Tolima	Mesa de Pole	2205502	1/01/1971	31/05/1971	35	4		151	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 31, 120.
310		Gráficas de Pluviógrafo	Ataco-Tolima	Mesa de Pole	2205502	1/06/1971	31/12/1971	35	5		159	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 29, 74.84 a 85, 103.
311		Gráficas de Pluviógrafo	Ataco-Tolima	Mesa de Pole	2205502	1/01/1972	30/12/1972	35	6		233	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folio 208.
312		Gráficas de Pluviógrafo	Ataco-Tolima	Mesa de Pole	2205502	1/01/1973	31/12/1973	35	7		140	Papel	
313		Gráficas de Pluviógrafo	Ataco-Tolima	Mesa de Pole	2205502	1/01/1974	28/12/1974	35	8		226	Papel	El folio 226 presenta deterioro físico (rasgadura con pérdida de información). Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folio 137.
314		Gráficas de Pluviógrafo	Ataco-Tolima	Mesa de Pole	2205502	1/01/1975	30/06/1975	35	9		151	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folio 121.
315		Gráficas de Pluviógrafo	Ataco-Tolima	Mesa de Pole	2205502	1/07/1975	25/01/1976	36	1		156	Papel	Los folios 25 a 30, 33 a36, 76, 97, 98 y 135 presentan deterioro físico (manchas).
316		Gráficas de Pluviógrafo	Cajamarca-Tolima	Cajamarca	2121510	8/01/1968	30/11/1968	36	2		242	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico (rasgadura y manchas); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 14, 106.
317		Gráficas de Pluviógrafo	Cajamarca-Tolima	Cajamarca	2121510	1/12/1968	2/01/1970	36	3		214	Papel	El folio 15 presenta deterioro físico (rasgadura y manchas).
318		Gráficas de Pluviógrafo	Cajamarca-Tolima	Cajamarca	2121510	1/01/1970	1/12/1970	36	4		231	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico; gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 13, 176, 204, 231.
319		Gráficas de Pluviógrafo	Cajamarca-Tolima	Cajamarca	2121510	1/12/1970	1/11/1971	36	5		246	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico (rasgadura); gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 21, 42, 60, 85, 107, 120, 132, 151, 168, 246.
320		Gráficas de Pluviógrafo	Cajamarca-Tolima	Cajamarca	2121510	1/11/1971	31/12/1972	36	6		243	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 20, 41, 64, 77, 143, 158, 192, 210.
321		Gráficas de Pluviógrafo	Cajamarca-Tolima	Cajamarca	2121510	1/01/1973	1/01/1974	36	7		241	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 01, 12, 13.
322		Gráficas de Pluviógrafo	Cajamarca-Tolima	Cajamarca	2121510	1/01/1974	1/01/1975	36	8		237	Papel	Los folios 01, 201, 202 y 203 presentan deterioro físico (rasgadura).

N° de Orden	Código	Nombre de la serie, subserie y unidad de conservación	Municipio / Departamento	Nombre de la Estación	Código de la Estación	Fechas Extremas (dd/mm/año)		Unidad de Conservación			Número de Folios/Peso	Soporte	Notas
						Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro			
323		Gráficas de Pluviógrafo	Cajamarca-Tolima	Cajamarca	2121510	1/01/1975	27/01/1976	36	9		222	Papel	
324		Gráficas de Pluviógrafo	Chaparral-Tolima	Granja Demostración	2204501	26/09/1964	1/01/1966	37	1		168	Papel	Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
325		Gráficas de Pluviógrafo	Chaparral-Tolima	Granja Demostración	2204501	1/01/1966	4/01/1967	37	2		157	Papel	Todas las gráficas tienen anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador.
326		Gráficas de Pluviógrafo	Chaparral-Tolima	Granja Demostración	2204501	4/01/1967	1/01/1969	37	3		208	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios del 1 al 163.
327		Gráficas de Pluviógrafo	Chaparral-Tolima	Granja Demostración	2204501	1/01/1969	1/01/1971	37	4		178	Papel	
328		Gráficas de Pluviógrafo	Chaparral-Tolima	Granja Demostración	2204501	1/01/1971	1/01/1972	37	5		166	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 16,29,45,63,80,89,97,106,117,135,151,166.
329		Gráficas de Pluviógrafo	Chaparral-Tolima	Granja Demostración	2204501	1/01/1972	1/01/1973	37	6		147	Papel	
330		Gráficas de Pluviógrafo	Coyaima-Tolima	Media Luna	2113504	29/12/1967	31/08/1970	37	7		199	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico; Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 19,23,24.
331		Gráficas de Pluviógrafo	Coyaima-Tolima	Media Luna	2113504	1/01/1971	31/12/1972	37	8		183	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 16,25,27,33,37,46,52,57,66,67,77,85,92,98, del 127 al144,146,150,153,154,164.
332		Gráficas de Pluviógrafo	Coyaima-Tolima	Media Luna	2113504	1/01/1973	27/12/1974	37	9		170	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 76,77
333		Gráficas de Pluviógrafo	Coyaima-Tolima	Media Luna	2113504	1/02/1975	27/01/1976	38	1		106	Papel	
334		Gráficas de Pluviógrafo	Espinal-Tolima	Chicoral	2121508	3/03/1968	1/01/1970	38	2		192	Papel	
335		Gráficas de Pluviógrafo	Espinal-Tolima	Chicoral	2121508	1/01/1970	2/01/1972	38	3		187	Papel	El folios 70 presentan deterioro físico (rasgadura y enmendadura con cinta); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 89,95,103,114,120,132,138,155,163,172,179,187.
336		Gráficas de Pluviógrafo	Espinal-Tolima	Chicoral	2121508	2/01/1972	2/01/1974	38	4		217	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 61,70.
337		Gráficas de Pluviógrafo	Espinal-Tolima	Chicoral	2121508	2/01/1974	2/01/1975	38	5		139	Papel	
338		Gráficas de Pluviógrafo	Espinal-Tolima	Chicoral	2121508	2/01/1975	26/12/1975	38	6		135	Papel	
339		Gráficas de Pluviógrafo	Guamo-Tolima	Guamo	2118503	4/12/1963	28/12/1965	38	7		134	Papel	Los Folios 01 y 04 presentan deterioro físico (rasgadura y enmendadura con cinta); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 01 a 5, 84.
340		Gráficas de Pluviógrafo	Guamo-Tolima	Guamo	2118503	1/01/1966	25/12/1967	38	8		219	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 1, 8, 13, 46, 63, 82, 83, 85, 110, 141, 152, 167, 193, 192, 205 y 214.

N° de Orden	Código	Nombre de la serie, subserie y unidad de conservación	Municipio / Departamento	Nombre de la Estación	Código de la Estación	Fechas Extremas (dd/mm/año)		Unidad de Conservación			Número de Folios/Peso	Soporte	Notas
						Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro			
341		Gráficas de Pluviógrafo	Guamo-Tolima	Guamo	2118503	3/01/1968	30/12/1968	38	9		121	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 51,62,89,105,114.
342		Gráficas de Pluviógrafo	Guamo-Tolima	Guamo	2118503	1/01/1969	3/01/1970	39	1		108	Papel	Los folios 1, 33 y 34 presentan deterioro físico (rasgadura).
343		Gráficas de Pluviógrafo	Natagaima-Tolima	Anchique	2113503	3/02/1964	30/12/1967	39	2		195	Papel	Los folios 98, 155 y 156 presentan deterioro físico (rasgadura) y los folios 114 a 120, 158, 159, 172 (manchas); La mayoría de las graficas contienen información en el verso.
344		Gráficas de Pluviógrafo	Natagaima-Tolima	Anchique	2113503	13/02/1968	31/12/1968	39	3		152	Papel	Los folios 1 y 19 presentan deterioro físico (rasgadura) y los folios 42, 47, 64, 79 (manchas).
345		Gráficas de Pluviógrafo	Natagaima-Tolima	Anchique	2113503	1/01/1969	18/11/1969	39	4		254	Papel	Los folios 60, 199, 239, 241, 253, 254 presentan deterioro físico (rasgadura) y los folios 1 al 5, 57 (manchas).
346		Gráficas de Pluviógrafo	Natagaima-Tolima	Anchique	2113503	23/01/1970	31/12/1970	39	5		243	Papel	Los folios 33 al 36 177 a 180, 192, 197, 217, 219 a 227, 239, 243 presentan deterioro físico (manchas); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 01 a 22, 197, 215 a 216, 232.
347		Gráficas de Pluviógrafo	Natagaima-Tolima	Anchique	2113503	1/01/1971	1/01/1972	39	6		137	Papel	Los folios 1, 119, 120, 122, 123,127, 128 presentan deterioro físico (manchas) y el folio 137(rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 17, 28 a 29, 50, 53, 82, 84, 88, 95, 99, 108, 136.
348		Gráficas de Pluviógrafo	Natagaima-Tolima	Anchique	2113503	1/01/1972	30/12/1972	39	7		138	Papel	Los folios 1 y 138 presentan deterioro físico (rasgadura); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 19, 37, 46.
349		Gráficas de Pluviógrafo	Natagaima-Tolima	Anchique	2113503	4/01/1973	29/12/1973	39	8		116	Papel	Los folios 83 y 94 presentan deterioro físico (rasgadura).
350		Gráficas de Pluviógrafo	Natagaima-Tolima	Anchique	2113503	21/01/1974	1/01/1975	39	9		235	Papel	Los folios 204 y 218 presentan deterioro físico (manchas).
351		Gráficas de Pluviógrafo	Natagaima-Tolima	Anchique	2113503	1/01/1975	30/06/1975	40	1		179	Papel	
352		Gráficas de Pluviógrafo	Natagaima-Tolima	Anchique	2113503	5/07/1975	27/01/1976	40	2		137	Papel	
353		Gráficas de Pluviógrafo	Planadas-Tolima	Planadas	2202001	14/06/1968	31/12/1968	40	3		193	Papel	
354		Gráficas de Pluviógrafo	Planadas-Tolima	Planadas	2202001	2/01/1969	11/05/1969	40	4		94	Papel	
355		Gráficas de Pluviógrafo	Purificación-Tolima	Santa Helena	2205503	4/01/1964	29/10/1966	40	5		174	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico (rasgadura con perdida de información); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 01 a 56, 135 a 167.
356		Gráficas de Pluviógrafo	Purificación-Tolima	Santa Helena	2205503	8/02/1968	2/01/1970	40	6		125	Papel	El folio 1 presenta deterioro físico; Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 01 a 58.
357		Gráficas de Pluviógrafo	Purificación-Tolima	Santa Helena	2205503	2/01/1970	31/12/1970	40	7		146	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 30, 56, 60, 85, 86, 113, 118, 146.
358		Gráficas de Pluviógrafo	Purificación-Tolima	Santa Helena	2205503	1/01/1971	1/05/1971	40	8		113	Papel	

N° de Orden	Código	Nombre de la serie, subserie y unidad de conservación	Municipio / Departamento	Nombre de la Estación	Código de la Estación	Fechas Extremas (dd/mm/año)		Unidad de Conservación			Número de Folios/Peso	Soporte	Notas
						Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro			
359		Gráficas de Pluviógrafo	Purificación-Tolima	Santa Helena	2205503	1/05/1971	3/01/1972	40	9		129	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: 30, 44, 72, 109, 117, 128.
360		Gráficas de Pluviógrafo	Purificación-Tolima	Santa Helena	2205503	3/01/1972	31/12/1972	41	1		119	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 8, 90.
361		Gráficas de Pluviógrafo	Purificación-Tolima	Santa Helena	2205503	1/01/1973	29/12/1973	41	2		135	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folio 4.
362		Gráficas de Pluviógrafo	San Luis (Tolima)-Tolima	Varsovia	22075020	23/05/1969	11/06/1969	41	3		5	Papel	
363		Gráficas de Pluviógrafo	La Unión (Valle del cauca)-Valle del Cauca	Centro administracion la Union	2611504	22/02/1967	31/12/1967	41	4		166	Papel	El folio 16 y 166 presentan deterioro físico (rasgaduras con pérdida de información); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 81,82,91,92,110,137,138,140,142,143, 145,146,149,150,151,152,153,154,157,159,161,162,163.
364		Gráficas de Pluviógrafo	La Unión (Valle del cauca)-Valle del Cauca	Centro administracion la Union	2611504	1/01/1968	1/01/1971	41	5		163	Papel	El folios 1 al 7 presentan deterioro físico (rasgaduras con pérdida de información y la mayoría de la documentación presenta enmendadura con cinta adhesiva); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 5,6,9,20,21 del 79 al 133, 135 al 144, 154,158.
365		Gráficas de Pluviógrafo	La Unión (Valle del cauca)-Valle del Cauca	Centro administracion la Union	2611504	1/01/1971	7/01/1974	41	6		161	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 4,8,9,120.
366		Gráficas de Pluviógrafo	La Unión (Valle del cauca)-Valle del Cauca	Centro administracion la Union	2611504	7/01/1974	26/01/1976	41	7		107	Papel	
367		Gráficas de Pluviógrafo	Roldanillo-Valle del Cauca	Tierrablanca	2611503	5/01/1970	1/01/1973	41	8		163	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 01 a 17, 58, 63.
368		Gráficas de Pluviógrafo	Roldanillo-Valle del Cauca	Tierrablanca	2611503	1/01/1973	26/01/1976	41	9		166	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 44, 47, 51, 52, 56, 58, 107.
369		Gráficas de Pluviógrafo	Roldanillo-Valle del Cauca	Las Gramas	2611505	6/02/1967	5/01/1970	42	1		122	Papel	Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 01 a 03, 08 a 18, 40, 66, 88 a 112.
370		Gráficas de Pluviógrafo	Roldanillo-Valle del Cauca	Las Gramas	2611505	5/01/1970	1/01/1973	42	2		170	Papel	Los folios 47, 48 y 104 presentan deterioro físico (rasgadura y enmendadura con cinta); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 04 a 05, 39, 42, 48, 52, 56, 61, 67.
371		Gráficas de Pluviógrafo	Cumaribo-Vichada	Las Gaviotas	3401501	13/06/1967	11/05/1969	42	3		188	Papel	Los folios 17 y 113 presentan deterioro físico (rasgadura y enmendadura con cinta).
372		Gráficas de Pluviógrafo	Cumaribo-Vichada	Las Gaviotas	3401501	13/05/1969	27/12/1969	42	4		127	Papel	Los folios 65 y 114 presentan deterioro físico (rasgadura y enmendadura con cinta).
373		Gráficas de Pluviógrafo	Cumaribo-Vichada	Las Gaviotas	3401501	2/01/1970	1/01/1971	42	5		145	Papel	Los folios 57 y 58 presentan deterioro físico (rasgadura y enmendadura con cinta) y el folio 145 (rasgadura con pérdida de información); Gráficas con anotaciones en el verso que fueron realizadas por el observador: folios 88, 145.

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	21/04/2021	Creación del documento

ELABORÓ:  CHABELI RIVERA BLANCO	REVISÓ:  HERNAN OSWALDO PARADA ARIAS	APROBÓ: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
---	--	--